



シリコンラバーヒーター

ワット密度－温度上昇特性（空中放置）



温度上昇試験結果



上記グラフは一測定例であり、保証値ではありません。

※ ワット密度：ヒーターの発熱量を単位面積換算したもの = ワット数／面積